

قائمة التدقيق ل خطة الإدارة البيئية والاجتماعية

الجزء الأول: الجانب المؤسسي والإداري	
عنوان المشروع	نطاق المشروع والنشاط
خيمة سطح البحر - غدير محمد حماد الحمادين	المشروع هو عبارة عن تأهيل وتطوير خيمة الضيافة البدوية ومرافقها وزيادة القدرة الاستيعابية لها وتحسين جودة ونوعية الخدمة المقدمة مع المحافظة على الطابع البدوي للخيمة. ويهدف المشروع إلى تطوير جودة ونوعية السياحة المجتمعية وتأهيل مخيم الضيافة في تجمع سطح البحر. ويتضمن المشروع النشاطات التالية:
1. تأهيل البركسات التي يتم استخدامها كغرف للنزلاء وتركيب المطبخ	• تبليط أرضية ثلاث غرف بمساحة 75 متر مربع
• تمديد المصارف في الغرف وتركيب المغاسل لثلاث غرف	• توريد وتركيب أبواب خشبية ل6 غرف
• توريد وتركيب مطبخ خشبي مع جرانيت ومجلى بحجم 4*4	• شراء فرن غاز معزول حجم كبير
• شراء 4 طفايات حريق صديقة للبيئة حجم 2 لتر	• توريد المكيفات والسخانات الشمسية وشراء الخيم واعدادها داخليا
2. توريد مكيف ماء صحراوي حجم 8000	• توريد وتركيب سخان شمسي 7 قصبات مع بويلر وخزانات مياه
• توريد وتركيب مغاسل	• توريد وتركيب خيم بدوية 4*4 وشراء ستائر قماش عربي ملون وشعر ماعز للخيم
• البدوية وشراء الواح خشبية لتثبيت الستائر داخل الخيم	• شراء دلات قهوة وشاي مع كانون
3. اعمال تسوية ورصف مسار طبيعي طول 300 متر بجانب الخيمة للوصول لمطلة لمشاهدة شروق وغروب الشمس والتخييم	
إدارة المشروع	الترتيبات المؤسسية (الاسم وجهات الاتصال)
مسار فلسطين التراثي - وحدة تنفيذ المشروع: والتي تتألف من مدير المشروع، مسؤول المشتريات والحسابات ومسؤول المراقبة والتقييم والمسؤول البيئي والاجتماعي.	
مسؤول عن إعداد أدوات التقييم البيئي، والمشاورات العامة لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية وعمليات الشراء وتعيين مهندس الإشراف على الموقع. مسؤول عن الإشراف على تنفيذ قائمة التدقيق لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية.	

الإشراف مسار فلسطين التراثي – وحدة تنفيذ المشروع : والتي تتألف من مدير المشروع، مسؤول المشتريات والحسابات ومسؤول المراقبة والتقييم والمسؤول البيئي والاجتماعي. مسؤول عن التعاقد مع مهندس الإشراف على الموقع والإشراف على الموقع من وقت لآخر • المسؤول البيئي والاجتماعي – ندين ساحوري مسؤول عن مراقبة تنفيذ قائمة التدقيق لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية من قبل المتعاقد معه. • المنسق الميداني – لطفي أبو الزلف مسؤول عن تقديم الدعم والتواصل مع الشركاء ومتابعة تنفيذ أنشطة المشروع الفرعي ومراقبة تحقيق النتائج التي حددها المشروع في منطقة مسؤوليته. سيقدم المنسق الميداني تقاريره إلى المسؤول البيئي والاجتماعي.	ترتيبات التنفيذ (الاسم وجهات الاتصال)
وصف الموقع	
اسم الموقع سطح البحر – النبي موسى – محافظة أريحا والأغوار	وصف مكان الموقع الموقع عبارة عن أرض صحراوية (رملية) ومحاط الموقع بسياح من القصب. يوجد ثلاث بركسات يتم استخدامها كغرف للمبيت وأرضيتها عبارة عن باطون. كما يوجد خيمة كبيرة يتم استخدامها كجلسة بدوية. ويوجد بالموقع مطبخ وحمامات متنقلة وشاورات ومغاسل. يتم شراء مياه نظيفة وتخزينها في خزانات مياه بالموقع.
من يملك الأرض؟ غدير محمد حماد الحمادين	الوصف الجغرافي يقع التجمع البدوي سطح البحر جنوب مدينة أريحا وشرق مدينة القدس في منطقة وادي قطيف، ويسكن أبناء التجمع منذ عدة عقود بشكل ثابت في المنطقة، ويسكن فيه 22 أسرة بدوية. تعود ملكية الأراضي في هذه المنطقة إلى وقف النبي موسى، أي تتبع وزارة الأوقاف الفلسطينية والشؤون الدينية، وقد تمت مصادرتها من قبل قوات الاحتلال.
التشريعات	
حدد التشريعات والتدابير الوطنية والمحلية التي تنطبق على نشاط المشروع • قانون البيئة الفلسطيني • قانون الصحة العامة • قانون العمل • خطة الاستجابة لكوفيد-19 في فلسطين، نيسان 2020 • خطة العمل البيئية والاجتماعية (ESF)/ المعايير البيئية والاجتماعية (ESSs) • إرشادات البيئة، والصحة، والسلامة	
المشاورات العامة	

حدد متى/ أين تمت عملية المشاوورات العامة			تم إجراء العديد من الاجتماعات التعريفية بالمشروع في التجمعات المستهدفة وإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام المحلية المختلفة بهدف مشاركة أهداف وأنشطة المشروع لعدد كبير من المجتمعات المحلية على طول المسار. وتم خلال الاجتماعات تزويد المشاركين بمعلومات حول نظام الشكاوي وإجراءات تقديم الشكاوى، وأيضاً حول المتطلبات والمعايير البيئية والاجتماعية لدى البنك الدولي. كما تم عمل زيارات ميدانية لعمل تقييم للمنحة المقدمة من قبل فريق العمل واجتماعات فردية لاحقة.
الاجتماع	المكان	التاريخ	
اجتماع تحضيري وتعريفي	دار صلاح/ بيت لحم	2022/10/26	
التقييم الميداني	موقع المشروع – سطح البحر	2023/5/9	
اجتماع فردي مع مقدم الطلب	مقر مسار في بيت لحم	2023/6/5	
بناء القدرات المؤسسية			
هل سيتم العمل على بناء للقدرات؟			[X] نعم [] لا بناء على دراسة الاحتياجات التدريبية والتي تم تحديدها من خلال تعبئة استبيان، سيتم اعطاء التدريبات التالية لأصحاب المشاريع الفرعية: - التسويق والترويج ، ويشمل ذلك التسويق والإعلان عبر الإنترنت والنشرات والكتيبات وتطوير مواقع الويب والتجارة الإلكترونية - الإدارة التي تشمل: إدارة الحسابات ، وتعزيز مهارات الأفراد ، وتنمية المهارات الشخصية ، وبدء المشروع وتطويره - الضيافة والسياحة التي تشمل تطوير البرامج والبرامج السياحية والتشبيك كما سيتم إعطاء تدريبات من قبل مسار فلسطين التراثي للمستفيدين من المشروع بالمواضيع التالية: - الصحة والسلامة المهنية - العنف المبني على النوع الاجتماعي/ الاستغلال والاعتداء الجنسي / التحرش الجنسي - مواضيع تتعلق بترشيد استهلاك المياه وتقليل كمية النفايات الصلبة المنزلية.

الجزء الثاني: الفحص البيئي والاجتماعي			
مراجع إضافية	الحالة	النشاط	
راجع الجدول 1	[X] نعم [] لا	(1) متطلبات عامة لكافة الأعمال	هل ستتضمن أنشطة الموقع أو تشمل أيًا مما يلي؟
راجع الجدول 1	[X] نعم [] لا	(2) أعمال تأهيل/ تجديد/ ترميم أعمال انشائية صغيرة	
راجع الجدول 1	[] نعم [X] لا	(3) شراء المواد الكيميائية	

راجع الجدول 1	[X] نعم [] لا	4) هل يوجد لدى المشروع الفرعي آلية تظلم يمكن لجميع العاملين الوصول إليها ومصممة للرد بسرعة وفعالية؟
راجع الجدول 1	[X] نعم [] لا	5) هل هناك مجتمعات أو مجموعات ضعيفة متواجدة في منطقة النشاط الفرعي ومن المحتمل أن تتأثر إيجاباً أو سلباً بالنشاط الفرعي المقترح؟

استناداً إلى نتائج الفحص البيئي والاجتماعي والتقييم الذي تم إجراؤه للمشروع الفرعي، يتم تحديد المخاطر البيئية والاجتماعية وتصنيفها على أنها مخاطر متوسطة إلى منخفضة، مع التركيز بشكل خاص على الصحة والسلامة المهنية في المجتمع والعاملين وظروف العمل، والتخلص من النفايات وإن إجراء مزيد من التقييم البيئي والاجتماعي غير مطلوب.

الجزء 3: خطة المراقبة البيئية والاجتماعية وإعداد التقارير

سيتم تنفيذ التدابير التخفيفية من قبل مالك المشروع السيدة غدير حمادين، ومراقبتها من قبل المسؤول البيئي والاجتماعي في مسار فلسطين التراثي. كما سيقوم البنك الدولي أيضاً بإجراء مراقبة لاحقة لعينة من المشاريع الفرعية خلال فترة المشروع. ستكون عملية المراقبة والتقييم والإبلاغ عن القضايا البيئية جزءاً من مسؤولية المالك أيضاً وجزء من نظام إعداد التقارير خلال دورة حياة المشروع الفرعي. حيث سيرسل مالك المشروع تقارير مرحلية كل شهر إلى مسار فلسطين التراثي من خلال المسؤول البيئي والاجتماعي.

الإبلاغ عن الحادث: يجب على مالك المشروع الإخطار بأي حادث أو واقعة فيما يتعلق بجوانب البيئة والصحة والسلامة، بما في ذلك آثارها (التأخير والتكلفة) والتدابير التخفيفية المتخذة وذلك في غضون 24 ساعة من علمه بها، متبوعاً بتقرير مفصل عن الحادث ضمن الإطار الزمني المحدد بعد الإخطار الأولي. ملحق رقم (3) نموذج إبلاغ عن الحادث وملحق رقم (4) نموذج للتقرير المفصل.

جدول 1: خطة المراقبة والإدارة البيئية والاجتماعية

التأثير المحتمل	تدابير التخفيف	المسؤول عن التنفيذ	نهج المراقبة	وتيرة المراقبة	المسؤول عن المراقبة
خلال المرحلة الانشائية					
المخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية	توفير وضمان استخدام معدات الحماية الشخصية الآمنة من قبل العمال للحماية من الحوادث والغبار	مالك المشروع	الفحص البصري والإبلاغ فحوصات غير معلنة خلال العمل	عمليات تفتيش عشوائية	مسار فلسطين التراثي
	توفير صندوق الإسعافات الأولية في الموقع لأي حوادث محتملة وتدريب العاملين على استخدامها		الفحص البصري والإبلاغ فحوصات غير معلنة خلال العمل	عمليات تفتيش عشوائية	
	غير مسموح بتوظيف العمال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا		وثائق رسمية، تفتيش	عند التوظيف	
	توفر أشرطة وعلامات وللافتات تحذيرية في المكان ومنع الدخول للأشخاص غير العاملين داخل أشرطة التحذير والحواجز		تفتيش	عمليات تفتيش عشوائية	
	تأمين صحي لجميع العمال خلال فترة العمل		وثائق رسمية، تفتيش	عند التوظيف	
	يجب توفير مرافق صحية (مراحيض) للعمال		الفحص البصري والإبلاغ	عمليات تفتيش عشوائية	
	يجب تشغيل الآلات من قبل العاملين الذين يملكون الخبرة والتدريب المناسب لتقليل مخاطر الحوادث		الفحص البصري والإبلاغ	عمليات تفتيش عشوائية	
	توفير عدد كافي من طفايات الحريق في منطقة التخميم		التأكد من وجود طفايات الحريق	عمليات تفتيش عشوائية	

جدول 1: خطة المراقبة والإدارة البيئية والاجتماعية

التأثير المحتمل	تدابير التخفيف	المسؤول عن التنفيذ	نهج المراقبة	وتيرة المراقبة	المسؤول عن المراقبة
آثار الضوضاء الناتج عن أعمال البناء	لن يسمح بالعمل في البناء خلال الليل، ويجب تقييد العمليات في الموقع من الساعة 7:00 صباحًا حتى الساعة 7:00 مساءً	مالك المشروع	مراقبة مستوى الضوضاء بوحدة "الديسيبيل" (باستخدام معدات مناسبة)	عند تلقي شكوى أو اكتشاف خلل في التقنيات	مسار فلسطين التراثي
المخاطر المتعلقة بإدارة النفايات والتخلص منها	جمع النفايات و التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك بانتظام وبحلول نهاية العمل.	مالك المشروع	تفتيش وضع الحاويات ومساحة التخزين	عمليات تفتيش عشوائية	
المخاطر المتعلقة بسلامة المجتمع	توفير قنوات شكاوى لأفراد التجمعات المجاورة بخصوص أي شكاوى محتملة https://phtrail.org/palestinian-heritage-trail-2	مسار فلسطين التراثي	التأكد من وجود نظام الشكاوى والاعلان عنه	عند البدء بتنفيذ المشروع	
آلية التظلم	يخضع العمال من قبل مالك المشروع لنظام الشكاوى الخاص في مسار فلسطين التراثي. ويجب أن يتمكن العمال من الوصول إلى نظام الشكاوى لطرح المخاوف المتعلقة ببيئة العمل.	مالك المشروع	الفحص البصري والإبلاغ	مرة كل اسبوع	
خلال المرحلة التشغيلية					
تراكم النفايات الناتجة عن أنشطة المشروع	التأكد من أن الموقع يتضمن اجراءات السلامة والنظافة و التخلص من النفايات في الحاويات العامة المخصصة لذلك	مالك المشروع	الفحص البصري والإبلاغ	عمليات تفتيش عشوائية	مسار فلسطين التراثي

جدول 1: خطة المراقبة والإدارة البيئية والاجتماعية

التأثير المحتمل	تدابير التخفيف	المسؤول عن التنفيذ	نهج المراقبة	وتيرة المراقبة	المسؤول عن المراقبة
	يتم التخلص من المياه العادمة في الحمامات عند الحاجة بالتنسيق مع المجلس القروي ويمنع تقيدها بالطبيعة	مالك المشروع	الفحص البصري والإبلاغ	عمليات تفتيش عشوائية	مسار فلسطين التراثي
مخاطر الحرائق والمخاطر المتعلقة بالبيئة	توفير عدد كافي من طفايات الحريق	مالك المشروع	التأكد من وجود طفايات الحريق	عمليات تفتيش عشوائية	
	التنسيق مع وحدات الحكم المحلي لمكافحة الحرائق		الفحص البصري والإبلاغ	عمليات تفتيش عشوائية	
	تطبيق المبادئ التوجيهية والارشادات بالفيديوهات التوعوية لمنع تدهور الأوساط الطبيعية والموارد الثقافية وتجنب الحرائق المعدة من قبل مسار فلسطين التراثي		الفحص البصري والإبلاغ	عمليات تفتيش عشوائية	
المخاطر المتعلقة بسلامة المجتمع	توفير قنوات شكاوى لأفراد التجمعات المجاورة بخصوص أي شكاوى محتملة https://phtrail.org/palestinian-heritage-trail-2	مسار فلسطين التراثي	التأكد من وجود نظام الشكاوى والاعلان عنه	عند البدء بالمرحلة التشغيلية للمشروع	

ملحق رقم (1): صور من الموقع



ملحق رقم (2): شهادة تصرف في قطعة الأرض

السادة

مؤسسة مسار فلسطين التراثي

تحية طيبة وبعد

الموضوع : شهادة تصرف في قطعة ارض.

اشارة الى الموضوع اعلاه ، يشهد ممثل تجمع بدو سطح البحر /النبى موسى /محافظة اريحا والاغوار بأن السيدة غدير محمد حماد الحمادين حاملة هوية رقم 853495398 بأنها المالك والمتصرف الوحيد في قطعة الارض حوض رقم 6 قطعه 1 من اراضي سطح البحر النبى موسى والمقام عليها المخيم السياحي في تجمع بدو سطح البحر .

ولا مانع لدينا من تطوير مشروعها وتوسيعته لما له اهمية للمجتمع والمنطقة

مع فائق الاحترام والتقدير



ممثل تجمع بدو سطح البحر
جليل الخوالين
09/12/2023

ملحق رقم (3): إخطار حوادث البيئة والصحة والسلامة

الرقم المرجعي للمبادر	تاريخ الحادث	الوقت	موقع الحادث
اسم الشخص (أو الأشخاص) الضالع			
جهة توظيف المستفيد (الشركة/ الفرد)			
نوع الحادث			
وصف الحادث مكان العمل الجاري في ذلك الوقت (فقط الحقائق)، وتاريخه ووقته وماهيته وطريقته والجهة الضالعة فيه			
الإجراء الفوري الإجراءات التصحيحية الفورية والإجراءات المتخذة لمنع حدوثها مرة أخرى أو تصعيدها			
التوقيع	الاسم	اللقب	التاريخ
المستفيد	الشركة	الفرد	المتعاقد

ملحق رقم (4): تقرير مفصل عن حادث البيئة والصحة والسلامة (EHS)

يجب أن يتبع إخطار الحادث تقرير مفصل عن حادث البيئة والصحة والسلامة، يحتوي على المعلومات التالية عند الاقتضاء:

		ملخص الحادث
المكان		التاريخ
الوقت	الاسم	الأشخاص الضالعون
العمر	تاريخ الانضمام الى الشركة	
		الفحوصات الطبية
		العلاج الطبي
		دليل على المخدرات/ الكحول
		سجل الانضباط/ الحوادث
		المعدات المستخدمة
		وصف الحادث
		نتائج فريق التحقيق المؤقتة/ النهائية أعضاء فريق التحقيق الأشخاص الذين تم استجوابهم منهجية التحقيق في التوصيات والإجراءات التصحيحية
		التوقيع (الاسم، اللقب، التاريخ)
		المرفقات الصور بيانات الشهود وتقرير إخطار الحادث

إقرار وتعهد

أقر أنا حامل هوية رقم بأنني

قد قرأت قائمة التدقيق لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية الخاصة بمشروعي الفرعي وأتعهد بالالتزام بتنفيذ ما جاء فيها من اجراءات

وتدابير تخفيفية كما أتعهد بالتبليغ في حال حدوث أي حادث أو حادثة.

وهذا إقرار مني بذلك.

التاريخ:

الاسم:

التوقيع: